

قائمة فحص شهرية - مناطق التخزين العامة
MONTHLY HSE INSPECTION -
GENERAL STORAGE AREAS

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Contractor : PSP-CIW
Facility / Equipment Info. : gfore Location : mol/mch Responsible Person : Mostafa

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
	✓ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable			
1	تعيين مشرف تكديس متخصص.	Dedicated stacking supervisor.	✓	
2	وجود حارس أمني في المنطقة.	Security personnel present.	O	
3	توثيق المواد الداخلة والخارجة.	Materials entry/exit documented.	✓	
4	الاحتفاظ بسجلات الفحص الأسبوعية.	Weekly inspection maintained.	✓	
5	وجود سياج حول مناطق التخزين.	Fencing or hoarding around storage.	✓	
6	إجراءات التحكم في الوصول.	Access control measures in place.	✓	
7	العمل المرتفع يتطلب حماية من السقوط.	Elevated work with fall protection.	✓	
8	الموقع آمن ولا يوجد خطر اصطدام المركبات.	Safe location; no vehicle impact risk.	✓	
9	التكديس آمن ومستقر.	Stacks observed safe and stable.	✓	
10	نشر علامات السلامة بلغات متعددة.	Safety signs posted.	✓	
11	عدم التسلق على التكديس؛ السلالم متوفرة.	No climbing; ladders provided.	✓	
12	توفير وصول آمن للأفراد والآلات.	Access for personnel and machinery.	✓	
13	الممرات خالية؛ فصل النفايات والمواد القابلة للتدوير.	Walkways clear; waste and recyclables separated.	✓	
14	الرفوف والهياكل سليمة.	Shelves and racks structurally sound.	✓	
15	تخزين الأشياء الثقيلة على الأرفف السفلى.	Heaviest items on lowest shelves.	✓	
16	الأساس والمستوى قوي ومتناسك.	Base and foundation level and strong.	✓	
17	الطبقات السفلية تتحمل أوزان الطبقات العليا.	Lower tiers support upper weights.	✓	
18	تخزين الفولاذ بشكل منفصل عن المواد الأخرى.	Steel stored separately from others.	O	
19	وضع الفولاذ على قواعد لمنع التدهور.	Steel on pallets to prevent damages.	O	
20	فصل أنواع الفولاذ غير المتوافقة.	Separate incompatible steel types.	O	
21	تخزين المواد الفولاذية الخردة بعيداً عن المناطق.	Scrap steel away from active areas.	O	
22	تثبيت الأنابيب لمنع التدحرج.	Pipes chocked to prevent rolling.	O	
23	الأنابيب الكبيرة تحت الأنابيب الصغيرة.	Large pipes beneath smaller ones.	O	
24	إزالة المسامير من الخشب قبل التكديس.	Nails removed before stacking timber.	O	
25	فحص المعدات والرافعات الشوكية يومياً.	Equipment and forklifts inspected.	✓	
26	المشغلون مرخصون ومدربون.	Operators licensed and trained.	✓	
27	عدم وجود دخول غير مصرح به.	No unauthorized entry observed.	✓	
28	تخزين المواد في المناطق المخصصة.	Materials stored in designated zones.	✓	
29	إضاءة كافية في مناطق التخزين والمناولة.	lighting in storage and handling areas.	✓	
30	مطفأة الحريق متاحة.	Fire extinguishers accessible.	✓	
31	حاويات الإنسكاب متاحة.	Spill kits and available.	✓	
32	وضع علامات واضحة على المواد المخزنة.	Clear labeling of stored materials.	✓	
33	نشر أرقام الاتصال بالطوارئ.	Emergency contact numbers posted.	✓	
34	القيام بأعمال النظافة بانتظام.	Housekeeping regularly performed.	✓	
35	عدم تحميل الرفوف أو الهياكل الزائدة.	No overloading of shelves or racks.	✓	

قائمة فحص شهرية – مناطق التخزين العامة
MONTHLY HSE INSPECTION –
GENERAL STORAGE AREAS

Ser.	قائمة الفحص	Check Item	Result	Remarks
	✓ جيد Good X غير جيد Poor O غير مطبق Not Applicable			
36	تخزين المواد القابلة للاشتعال في المناطق المخصصة.	Flammable materials stored in designated areas.	✓	
37	توفير المناطق التي يتم التحكم في درجات حرارتها بشكل صحيح.	Temperature-controlled areas maintained properly.	✓	
38	تهوية مناطق التخزين بشكل كافٍ.	Storage areas ventilated adequately.	✓	
39	وضع علامات على الممرات وإبقائها خالية من العوائق.	Pathways marked and free of obstructions.	✓	
40	طرق مخصصة للمركبات وأخرى للمشاة.	Segregated ways for vehicles and pedestrians.	✓	
41	نشر لافتات "ممنوع التدخين" بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.	No smoking signs posted near flammable materials.	✓	
42	إحكام وتسمية الحاويات بشكل صحيح.	Containers sealed and labeled correctly.	✓	
43	وضع علامات واضحة على مسارات الخروج الطارئ.	Emergency exit routes clearly marked.	✓	
44	صيانة التصريف في مناطق التخزين الخارجية.	Adequate drainage in outdoor storage areas.	✓	
45	الامتثال لمعايير السلامة في ارتفاعات التكدس.	Stack heights comply with safety standards.	✓	
46	وجود منطقة مخصصة لتخزين المواد الخطرة.	Separate hazardous materials storage area.	✓	
47	إجراء فحوصات دورية على وجود الآفات.	Periodic checks for pest infestations.	O	
48	فحص المعدات الكهربائية واعتمادها.	Electrical equipment inspected and certified.	✓	
49	ارتداء معدات الوقاية الشخصية.	Correct PPE worn by handlers.	✓	
50	إجراء مناورات الطوارئ.	Periodical drills conducted.	✓	
Findings and Recommendations – الملاحظات و التوصيات				

Inspector : Mustafa Mohamad stor Kape 15/09
HSE Rep. : M. Amjuel HSE 15/09
Name Title Date Signature